



**** SCHALTSCHAEME FÜR SCHLEPPER MIT GESCHWINDIGKEITEN ÜBER 20 km/h**

Nach den
liegen die
Defekte S
ersetzen.

Scheinw
Defekte C
Neue Glü
Lappen a
zurückble

Durch Er
schlagen
gung der



* SCHALTSCHAEME FÜR SCHLEPPER MIT GESCHWINDIGKEITEN BIS 20 km/h




Bild 86

| | | | | | |
|-------|--|--------|--|-----|---|
| AL | = Einbauscheinwerfer, links | Hb | = Schrittschaltrelais | 14. | grau-rot, 0,75 mm ² |
| Ar | = Einbauscheinwerfer, rechts | ** Hc | = Umschaltrelais | 15. | von Sicherungskästen 0, Sicherung 6 zur Traktormeter-Belauchtung |
| BL | = Blink-Begrenzungslampe, links | K | = Schaltkästen | 16. | hellblau, 0,75 mm ² |
| Br | = Blink-Begrenzungslampe, rechts | La | = Leitungsverteiler | 17. | von Sicherungskästen 0, Sicherung 5 zur Kombiinstrument-Belauchtung |
| CL | = Schlüss-Blinkleuchte, links | Lb | = Leitungsverteiler | 18. | gelb 1,5 mm ² |
| Cr | = Schlüss-Blinkleuchte | Lm | = Anlasser | 19. | grau-schwarz, 1,5 mm ² |
| Ch | = Kennzeichenleuchte | ** Ls | = Bremslichtzugschalter | 20. | von Sicherungskästen 0, Sicherung 4 zur Steckverbindung Pa, Klemme 2 |
| D | = Batterie | M | = Spannungsregler | 21. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| E | = Traktormeter | N | = Lichtmaschine | 22. | von Steckverbindung Pa, Klemme 1 zur Flachsteckverbindung Fa, Klemme 1 |
| F | = Kombiinstrument | O | = Sicherungskästen | 23. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| F1 | = Fernlichtkontrolllampe | Pa | = Steckverbindung | 24. | von Steckverbindung Pa, Klemme 1 zur Flachsteckverbindung Fb, Klemme 2 |
| F2 | = Oldruckkontrolllampe, Motor | Pb | = Steckverbindung | 25. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| F3 | = Ladekontrolllampe | Pc | = Steckverbindung | 26. | von Steckverbindung Fb, Klemme 1 zur Begrenzungslampe rechts, Br. |
| F4 | = Kraftstoffkontrolle | Pe | = Steckverbindung | 27. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| F5 | = Blinkkontrolllampe | R | = Steckdose, 7polig | 28. | von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 2 |
| F6 | = Motortemperaturkontrolle | Sa | = Steckdose, 1polig (nicht serienmäßig) | 29. | von Steckverbindung Pa, Klemme 1 |
| F7 | = Öldruckkontrolllampe, Wandlertrieb | Ta | = Fernthermomter, Geber | 30. | grau-schwarz, 1,5 mm ² |
| Fa | = Flachsteckverbindung, links, 2polig | Ua | = Oldruckschalter, Motor | 31. | von Steckverbindung Pa, Klemme 6 |
| Fb | = Flachsteckverbindung, rechts, 2polig | Ub | = Oldruckschalter, Wandlergetriebe | 32. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| * Fc | = Flachsteckverbindung, links, 1polig | V | = Elektr. Kraftstoffanzeiger, (Geber) | 33. | von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 2 |
| ** Fc | = Flachsteckverbindung, links, 1polig | X | = Glühspire | 34. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| ** Fd | = Flachsteckverbindung, rechts, 1polig | Z | = Horn | 35. | von Flachsteckverbindung Fa, Klemme 1 zur Steckdose R, Klemme 58 |
| Ga | = Glühanlassschalter | *** Za | = Widerstand, 8 Ohm 18 W | 36. | grau-rot, 1,5 mm ² |
| Gb | = Blinkgeber | *** Zb | = Widerstand, 8 Ohm 18 W | 37. | von Schlüsselfeuchte Cl zur Kennzeichneleuchte Ch |
| Ha | = Blinkschalter und Horndruckknopf | 1. | weiss, 1,5 mm ² | 38. | grau-schwarz, 1,5 mm ² |
| | | | von Steckverbindung Pc, Klemme 2 zum Scheinwerfer links Al, Klemme 56 a | 39. | von Leitungsverteiler Lb, Klemme 1 zur Begrenzungslampe links B1 |
| | | 2. | rot, 6,0 mm ² | 40. | grau-schwarz, 1,5 mm ² |
| | | | von Schaltkästen K, Klemme 30 zur Steckverbindung Pe, Klemme 1 | 41. | grün-schwarz, 1,5 mm ² |
| | | 3. | rot, 6,0 mm ² | | von Blinkschalter Ha, Klemme R zur Steckverbindung Pa, Klemme 5 |
| | | | von Sicherungskästen 0, Sicherung 8 zu Fernlicht- kontrollampe F 1 | | ** 41. |
| | | 4. | weiss, 1,5 mm ² | | hellblau-grün, 0,75 mm ² |
| | | | von Steckverbindung Pc, Klemme 2 zum Scheinwerfer rechts Ar, Klemme 56 a | | von Steckverbindung Pb, Klemme 4 zum Öldruckschalter Ua |
| | | 5. | gelb 2,5 mm ² | 26. | hellblau-grün, 0,75 mm ² |
| | | | von Sicherungskästen 0, Sicherung 7 zum Schritts- schaltrelais Hb, Klemme 56 b | 27. | hellblau-gelb, 0,75 mm ² |
| | | 6. | gelb 2,5 mm ² | | von Steckverbindung Pb, Klemme 5 zum Fernthermomter-Gebär Ta |
| | | | von Sicherungskästen 0, Sicherung 6 zum Scheinwerfer links Al, Klemme 56 b | 28. | hellblau-gelb, 0,75 mm ² |
| | | 13. | grau, 2,5 mm ² | | von Steckverbindung Pa, Klemme 5 zur Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1 |
| | | | von Sicherungskästen 0, Sicherung 6 zum Scheinwerfer links Al, Klemme 58 | | |

| | | | | |
|--------|---|---|--|---|
| 43. | grün-schwarz, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pa, Klemme 5 zur Flachsteckverbindung Fc | * 55. schwarz-weiß-grün, 1,5 mm ² von Blinkgeber Gb, Klemme 49 a zum Blinkschalter Ha, Klemme 49 a | 69. grau-rot, 0,75 mm ² Verbindungsleitung Traktormeter E-Beleuchtung | 83. braun, 1,5 mm ² vom Traktormeter E zur Masse |
| * 44. | grün-schwarz, 1,5 mm ² von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1 zur Blinkleuchte rechts vorn Br | ** 55. schwarz-weiß-grün, 1,5 mm ² von Sicherungskasten 0 Sicherung 1 zum Blinkschalter Ha, Klemme 49a | 70. schwarz, 2,5 mm ² von Sicherungskasten 0, Sicherung 2 zum Schaltkasten K, Klemme 15 | ** 84. schwarz-rot, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pc, Klemme 3a zum Bremslichtzugschalter Ls |
| ** 44. | schwarz-grün, 1,5 mm ² von Flachsteckverbindung Fd zur Blinkleuchte rechts, vorn Br | 56. schwarz, 2,5 mm ² von Sicherungskasten 0 Sicherung 1 zum Schrittschaltrelais Hb, Klemme 15 | 71. schwarz-gelb, 1,5 mm ² von Sicherungskasten 0, Sicherung 2 zur Steckverbindung Pc, Klemme 3 | ** 85. schwarz-rot, 1,5 mm ² von Bremslichtzugschalter Ls zur Steckverbindung Pc, Klemme 2 a |
| 45. | grün-schwarz, 1,5 mm ² von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1 zur Blinkleuchte rechts hinten Cr | 57. schwarz-weiß, 1,5 mm ² von Sicherungskasten 0, Sicherung 1 zum Blinkgeber Gb, Klemme 49 | 72. braun, 1,5 mm ² von Schaltwandler rechts Ar, Klemme 58 zur Masse | ** 86. schwarz-rot, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pc, Klemme 2a zum Umschaltrelais Hc, Klemme BR |
| 46. | grün-schwarz, 1,5 mm ² von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1 zur Steckdose R, Klemme R 54 | 58. braun, 1,5 mm ² vom Kombiinstrument F zur Masse | 73. rot, 1,5 mm ² von + Kontrolllampe F 7 zum + Temperaturanzeiger F 6 | ** 87. schwarz-weiß, 1,5 mm ² von Umschaltrelais Hc, Klemme 87V links zur Steckverbindung Pa, Klemme 4 |
| 47. | grau-grün, 1,5 mm ² von Blinkschalter Ha, Klemme L zur Steckverbindung Pa, Klemme 6 | 59. grau-rot, 0,75 mm ² Verbindungsleitung Kombiinstrument F - Beleuchtung | 74. braun, 0,75 mm ² von Schrittschaltrelais Hb, Klemme 31 b zum Blinkschalter Ha, Klemme 31 b | ** 88. schwarz-rot, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pa, Klemme 4 zur Flachsteckverbindung Fc |
| ** 47. | lila-rot, 1,5 mm ² von Blinkschalter Ha, Klemme L zum Umschaltrelais Hc, Klemme 861 | 60. schwarz-gelb, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pa, Klemme 3 zum Horn Z | 75. schwarz, 6,0 mm ² von Glühlampe Schalter Ga, Klemme 17 u. 19 zur Steckverbindung Pe, Klemme 2 | ** 89. schwarz-grün, 1,5 mm ² von Umschaltrelais Hc, Klemme 87V rechts zur Steckverbindung Pa, Klemme 3 |
| 48. | grau-grün, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pa, Klemme 6 zum Leitungswerteiler La | 61. schwarz, 0,75 mm ² von Motortemperaturkontrolle (+) F6 zu Oldruckkontrolllampe (+) F2 | 76. schwarz, 6,0 mm ² von Steckverbindung Pe, Klemme 2 zur Glühspirale X | ** 90. schwarz-grün, 1,5 mm ² von Steckverbindung Pa, Klemme 3 zur Flachsteckverbindung Fd |
| * | 49. grau-grün, 1,5 mm ² von Leitungswerteiler La, Klemme 1 zur Blinkleuchte links vorn B1 | 62. schwarz, 0,75 mm ² von Oldruckkontrolllampe (+) F2 zu Ladekontrolllampe (+) F3 | 77. braun, 1,5 mm ² von Lichtmaschine N, Klemme D - zum Spannungsregler M, Klemme D - | ** 91. grün-schwarz, 1,5 mm ² von Umschaltrelais Hc, Klemme 87H links zur Steckverbindung Pa, Klemme 5 |
| ** 49. | schwarz-weiß, 1,5 mm ² von Flachsteckverbindung links Fc zur Blinkleuchte links vorn B1 | 63. schwarz, 0,75 mm ² von Ladekontrolllampe (+) F3 zu Kraftstoffkontrolle (+) F4 | 78.. rot-grün, 1,5 mm ² von Lichtmaschine N, Klemme DF zum Spannungsregler M, Klemme DF | ** 92. grau-grün, 1,5 mm ² von Schaltrelais Hc, Klemme 54 zum Blinkgeber Gb, Klemme 49a |
| 50. | grau-grün, 1,5 mm ² von Leitungswerteiler La, Klemme 1 zur Blinkleuchte links hinten Cl | 64. schwarz, 0,75 mm ² von Kraftstoffkontrolle (+) F4 zum Schaltkasten K, Klemme 15 | 79. rot, 4,0 mm ² von Lichtmaschine N, Klemme D + zum Spannungsregler M, Klemme D+61 | ** 93. schwarz-weiß-grün, 1,5 mm ² von Schaltrelais Hc, Klemme 54 zum Blinkgeber Gb, Klemme 49a |
| 51. | grau-grün, 1,5 mm ² von Leitungswerteiler La, Klemme 2 zur Steckdose R, Klemme L54 | 65. schwarz, 4,0 mm ² von Schaltkasten K, Klemme 15 zum Glühlampe Schalter Ga, Klemme 15/54 | 80. Masseband von Batterie D, Klemme (-) zur Masse | ** 94. schwarz-rot, 1,5 mm ² von Sicherungskasten O, Sicherung 2 zur Steckverbindung Pc, Klemme 3a |
| 52. | grün, 0,75 mm ² von Blinkgeber Gb, Klemme C1 zur Blinkkontrolllampe F 5a | 66. weiß-schwarz, 2,5 mm ² von Schaltkasten K, Klemme 56 zum Schrittschaltrelais Hb | 81. schwarz, 1,5 mm ² von Sicherungskasten O, Sicherung 2 zur Ipölg. Steckdose Sa zur Masse | *** 95. grau-grün, von Ha (L) zur Masse |
| 53. | grün-rot, 0,75 mm ² von Blinkgeber Gb, Klemme C 2 zur Blinkkontrolllampe F 5b | 67. blau, 1,5 mm ² vom Oldruckschalter Ub zur Kontrolllampe F7 | 82. braun, 0,75 mm ² von Blinkleuchte vorn und hinten zur Masse | *** 96. grau-grün, von Ha (R) zur Masse |
| 54. | grün-gelb, 0,75 mm ² von Blinkgeber Gb, Klemme C3 zur Blinkkontrolllampe F 5c | 68. braun, 1,5 mm ² von Scheinwerfer links A1, Klemme 58 zur Masse | | *** Nur für Weinbergschlepper |